

一般型マイコンメーターの復帰方法

小田急でんき・ガス
株式会社イーネットワークシステムズ

ご家庭で幅広く使われているガスメーターの復帰方法です。

■復帰の手順（ガス臭くないとき）

ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰をお願いいたします。
ガス漏れなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

- ① すべてのガス機器を止める（※ 屋外のガス機器も忘れずに。）
- ② ガスメーターの復帰ボタンのキャップを外す（※回して外す メーター栓は開けたまま）
- ③ 復帰ボタンをしっかりと奥まで押し込み、表示ランプ点等後、すぐに手を離す
（赤いランプが点灯した後、また点滅が始まります。※ランプが点かないこともあります。）
- ④ ガスを使わないで3分待つ
（ランプの点滅が消えていたら、ガスが使えます。変わらないときは、もう一度①から。）

※それでも使えないときは、東京ガスお客さまセンターまでご連絡ください。

■東京ガスお客さまセンター(総合) (ナビダイヤル) ※必ず「0」からダイヤルしてください。

0570-002211